

#### 1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo descrever de forma sucinta a obra de adequação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do Hospital Ministro Costa Cavancati, o qual pode ser consultado através das seguintes plantas: 01 até 12.

## 2. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 2.1 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's a serem utilizados na prestação dos serviços, objeto desta contratação, de primeira qualidade e aprovados pela **FUNDAÇÃO**;
- 2.2 Responder por danos e/ou prejuízos causados por ela ou seus prepostos à FUNDAÇÃO ou a terceiros na execução dos serviços, assim como responderá civil e criminalmente, perante os órgãos competentes, pela prestação dos serviços nos termos deste contrato, no que determina o Código Civil e na legislação aplicável ao caso;
- 2.3 A empresa deverá apresentar as documentações segundo anexo do SESMT, antes e durante as atividades caso solicitado ou alterada a equipe;
- 2.4 Executar a obra obedecendo as normas vigentes;
- 2.5 Emitir ART de execução e ART de funcionamento do sistema;
- 2.6 A ART do sistema deverá ser emitida por uma empresa sem vínculo com a empresa de execução da obra;
- 2.7 executar a obra conforme projetos em anexo.

### 3. ITENS DE ACABAMENTOS

- NBR 5419/2015 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
- NBR 5410/2008 Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

### 4. APRESENTAÇÃO DO LOCAL

A área física do Hospital compreende o terreno localizado entre as avenidas Gramado (ao norte), Parati (ao sul), Brodoski (leste) e Rua Acari (oeste) e possui 16.024 metros de área construída. A



estrutura do HMCC consume energia diretamente na rede da distribuidora Copel e está cadastrada como unidade consumidora do Mercado Livre de Energia, sob nº 19487843, no endereço Av. Brodoski s/ nº bairro Vila A.

O fornecimento de energia para o HMCC é realizado em tensão primária de distribuição em 13,8kV. Internamente, a energia é rebaixada na subestação através de quatro (4) transformadores particulares de 1000 kVA e um (1) de 750kVA para os níveis de tensão desejados, distribuindo a energia em tensão secundária para o hospital. No local existem vários blocos de edificações:

Bloco 01	Bloco 01A	Bloco 02	Bloco 03
		Oncologia	
Bloco 04	Bloco 05	Bloco 06	Bloco 07
Bloco 08	Bloco 09	Bloco 10	Bloco 11
Bloco 12	Caixa d`água	Guarita norte	Guarita sul

### 5. CONSIDERAÇÕES DO PROJETO

A partir das informações obtidas pelas análises e, com a situação atual determinada, foi possível criar estratégias para a atualização e melhoria do SPDA do hospital, definindo, assim, algumas considerações importantes:

- I. No momento da execução, caso a malha de aterramento dada como existente no projeto não esteja conforme o projeto, esse trajeto deverá ser executado conforme o projeto ou outra solução poderá ser proposta.
- II. No projeto atual as built, percebe-se a existência de uma grande quantidade de cabos que deverão ser reinstalados por vários motivos: afrouxamento, má conexão, corrosão etc. Desta forma, o presente projeto considerou a reutilização desses cabos, tendo em vista que estão em



bom estado;

- III. Caso se note que que algum cabo não esteja em perfeito estado para ser reutilizado, este deverá ser descartado e utilizado outro no seu lugar;
- IV. Fica a critério da empresa executora a decisão de reaproveitar os cabos existentes;
- V. Caso se opte pela substituição de um ou mais cabos existentes, se aceita cabos diferentes do apresentado no projeto, desde que aceitos pela NBR 5419. Por exemplo: se um cabo de cobre nú 35mm² não estiver em perfeito estado, pode-se utilizar a barra chata de alumínio 7/8"x1/8", desde que se utilize os conectores adequados.
- VI. Qualquer elemento metálico de presença indispensável na cobertura (mesmo os não mostrados nas plantas) deverá estar equipotencializado ao SPDA;

#### 6. SUBSISTEMAS DE SPDA PARA O HOSPITAL

### 6.1. Subsistema de captação

Parte do SPDA destinada a interceptar as descargas atmosféricas. Como mostrado no as built atualmente o local possui malha de captação, em geral com cabo de cobre nú 35mm². Contudo, deverá ser reestruturado, seja por insuficiência de quantidade de cabos ou por má fixação ou inadequação da instalação atual.

A captação atual será realizada em sua maioria com barra chata de alumínio 7/8"x1/8", contudo, pode-se aproveitar os cabos já existentes no local. Atendeu-se o nível de proteção obtido em laudo para realizar o dimensionamento da captação.

#### 6.2. Subsistemas de descidas

Parte do SPDA destinada a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento.

No geral, as descidas existentes estão em bom estado, contudo, deve-se atentar para a substituição dos conectores/ parafusos de interligação entre as descidas e a captação e entre as descidas e o aterramento. Esses devem ser substituídos por do tipo inoxidável, conforme apontado na observação 3 do projeto.

No projeto foram apontadas a necessidade de novas descidas e a readequação ou realocação de algumas. Através das tabelas a seguir podemos acompanhar as definições/ status das descidas.

Bloco 01	
Descida	Status
101	Verificar - corrosão
102	Verificar - corrosão
103	Verificar - corrosão
104	Verificar - corrosão
105	Verificar - corrosão
106	Verificar - corrosão
107	Nova - descida externa
108	Nova - descida externa
109	Nova - descida externa

Bloco 02 - Oncologia	
Descida	Status
OC01	Ok
OC02	Ok
OC03	Nova - descida externa
OC04	Reinstalar
OC05	Ok
OC06	Nova - descida externa
OC07	Ok

Bloco 04	
Descida	Status
401	Verificar - corrosão
402	Verificar - corrosão
403	Nova - descida externa
404	Verificar - corrosão
405	Verificar - corrosão

Bloco 05	
Descida	Status
501	Desconectada
502	Verificar - corrosão
503	Nova - descida natural
504	Verificar - corrosão
505	Verificar - corrosão
506	Verificar - corrosão
507	Verificar - corrosão
508	Verificar - corrosão
509	Nova - descida externa
510	Nova - descida externa
511	Nova - descida externa

Bloco 01A	
Descida	Status
1A01	Nova - descida externa
1A02	Remover
1A03	Nova - descida externa
1A04	Verificar - corrosão
1A05	Nova - descida externa

Bloco 03	
Descida	Status
301	Verificar - corrosão
302	Nova - descida natural
303	Verificar - corrosão
304	Verificar - corrosão
305	Verificar - corrosão
306	Verificar - corrosão
307	Verificar - corrosão
308	Nova - descida natural
309	Verificar - corrosão
310	Nova - descida natural
311	Verificar - corrosão
312	Nova - descida externa
313	Nova - descida externa
314	Nova - descida externa

	Bloco 06
Descida	Status
601	Reinsalar
602	Verificar - corrosão
603	Reinsalar
604	Verificar - corrosão
605	Verificar - corrosão
606	Nova - descida externa
607	Verificar - corrosão
608	Verificar - corrosão
609	Verificar - corrosão
610	Nova - descida externa
611	Verificar - corrosão
612	Verificar - corrosão
613	Verificar - corrosão
614	Verificar - corrosão
615	Verificar - corrosão
616	Nova - descida natural pela escada

Bloco 07	
Descida	Status
701	Má conexão e corrosão
702	Má conexão e corrosão
703	Nova - descida natural
704	Verificar - corrosão
705	Verificar - corrosão
706	Verificar - corrosão
707	Verificar - corrosão
708	Verificar - corrosão
709	Verificar - corrosão
710	Nova - descida externa

Bloco 09	
Descida	Status
901	Verificar - corrosão
902	Verificar - corrosão
903	Verificar - corrosão
904	Verificar - corrosão
905	Nova - descida externa
906	Verificar - corrosão
907	Verificar - corrosão
908	Nova - descida externa
909	Nova - descida externa

Bloco 08	
Descida	Status
801	Verificar - corrosão
802	Verificar - corrosão
803	Verificar - corrosão
804	Verificar - corrosão
805	Nova - descida externa
806	Verificar - corrosão
807	Verificar - corrosão
808	Verificar - corrosão
809	Verificar - corrosão

Bloco 10	
Descida	Status
1001	Verificar - corrosão
1002	Verificar - corrosão
1003	Verificar - corrosão
1004	Nova - descida externa
1005	Verificar - corrosão
1006	Verificar - corrosão
1007	Nova - descida natural
1008	Verificar - corrosão
1009	Verificar - corrosão
1010	Verificar - corrosão

Bloco 11	
Descida	Status
1101	Verificar - corrosão
1102	Verificar - corrosão
1103	Nova - descida externa
1104	Verificar - corrosão
1105	Reinstalar
1106	Nova - descida externa

Bloco 12	
Descida	Status
1201	Verificar - corrosão
1202	Nova - descida externa
1203	Verificar - corrosão
1204	Verificar - corrosão
1205	Verificar - corrosão
1206	Verificar - corrosão
1207	Verificar - corrosão
1208	Verificar - corrosão
1209	Reinstalar
1210	Nova - descida externa
1211	Verificar - corrosão



\_\_\_\_\_

	Guarita Norte
Descida	Status
GN01	Verificar - corrosão
GN02	Nova - descida externa

	Guarita Sul
Descida	Status
GS01	Verificar - corrosão
GS02	Nova - descida externa

	Caixa d'água
Descida	Status
C01	Corrosão e sem ponto de desconxão
C02	Nova - descida externa

#### 6.3. Subsistema de Aterramento

Parte do SPDA destinada a conduzir e a dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra. Quase que em totalidade foi aproveitada a malha de aterramento atual sendo que, apenas em alguns trechos foi proposta a complementação da malha.

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será feito via boleto 45 dias após aprovação do setor de MANUTENÇAO do término dos serviços.

Foz do Iguaçu, 19 setembro de 2024.

**Lucas Henrique Avila** 

Engenheiro Mecânico Gerente Divisão Manutenção e Obras.