



EX - PLANTA BAIXA - RECEPÇÃO CONSIGNADOS (ÁREA SUJA)
Escala 1: 25




PERSPECTIVA - RECEPÇÃO CONSIGNADOS (ÁREA SUJA)
Escala




VISTA 01 - RECEPÇÃO CONSIGNADOS (ÁREA SUJA)
Escala 1: 25




INOX 14 - PERSPECTIVA
Escala




INOX 14 - CORTE B
Escala 1: 25




INOX 14 - VISTA 01
Escala 1: 25




INOX 14 - PLANTA BAIXA - GRELHA
Escala 1: 25




INOX 14 - PLANTA BAIXA - TAMPO
Escala 1: 25




INOX 14 - CORTE A
Escala 1: 25




INOX 14 - VISTA 02
Escala 1: 25




DETALHAMENTO EXPURGO
ESC: 1:50




DETALHE PE DOS ARMÁRIOS E BANCADA EM INOX
ESC: 1:50




DETALHE ESTRUTURA METÁLICA
CORTE SUPERIOR
ESC: 1:50




DETALHE GRELHA DE INOX
CORTE SUPERIOR
ESC: 1:50




DETALHE GRELHA DE INOX
CORTE SUPERIOR
ESC: 1:50




DETALHAMENTO RODAPIA
ESC: 1:50




DETALHAMENTO RODAPIA
ESC: 1:50




EX - PLANTA BAIXA - RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (ÁREA SUJA)
Escala 1: 25




PERSPECTIVA - RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (ÁREA SUJA)
Escala




INOX 15 - PERSPECTIVA
Escala




INOX 15 - PLANTA BAIXA - TAMPO
Escala 1: 25




INOX 15 - CORTE B
Escala 1: 25




INOX 15 - PLANTA BAIXA - GRELHA
Escala 1: 25




INOX 15 - CORTE A
Escala 1: 25




INOX 15 - VISTA 01
Escala 1: 25




VISTA 02
Escala 1: 25




INOX 16 - PERSPECTIVA
Escala




INOX 16 - PLANTA BAIXA - TAMPO
Escala 1: 25




INOX 16 - PLANTA BAIXA - GRELHA
Escala 1: 25




INOX 16 - CORTE B
Escala 1: 25



INOX 16 - VISTA 01
Escala 1: 25



INOX 16 - CORTE A
Escala 1: 25



INOX 16 - VISTA 02
Escala 1: 25

Conferir as medidas dos mobiliários de marcenaria e inox após a instalação do protetor de parede.

| OBSERVAÇÕES | | | |
|--|-----------|--|------|
| REV | | | |
| REV | | | |
| REV | | | |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA |
| <div><div></div><div><p>Rua Santa Luzia 100 Sala 707 Têndão Foz de Iguaçu SC +55 41 3033 1111</p><p>redora.com.br</p></div></div> | | | |
| <div><div>responsável técnico responsável</div><div>responsável técnico responsável</div></div> | | | |
| Gilmair de Oliveira CPF: 022.959.028-50 | | Argo Jodeli L. Florenço CPF: 48.950.014-4 | |
| CLIENTE | | DATA | |
| HOSPITAL ITAMED | | 06/08/2025 | |
| PROJETO | | JODELI E AMANDA L. | |
| AVENIDA GRAMADO - FOZ DO IGUAÇU - PR | | | |
| PROJETO | | Como indicada | |
| CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | | | |
| DETALHAMENTO INOX | | | |