




Vista 12.3  
Escala 1:25




Vista 12.4  
Escala 1:25




INOX 01 - PERSPECTIVA  
Escala




INOX 01 - PLANTA BAIXA - TOPO  
Escala 1:25




INOX 01 - PLANTA BAIXA - GRELHAS  
Escala 1:25




INOX 01 - CORTE A  
Escala 1:25



INOX 01 - CORTE B  
Escala 1:25




INOX 01 - VISTA 01  
Escala 1:25




INOX 01 - VISTA 02  
Escala 1:25




PERSPECTIVA - 04 - RECEPÇÃO, SEPARAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO  
Escala




INOX 02 - PERSPECTIVA  
Escala




INOX 02 - PLANTA BAIXA - TOPO  
Escala 1:25




INOX 02 - PLANTA BAIXA - GRELHAS  
Escala 1:25




INOX 02 - CORTE A  
Escala 1:25




INOX 02 - CORTE B  
Escala 1:25




INOX 02 - CORTE C  
Escala 1:25




INOX 02 - VISTA 01  
Escala 1:25




INOX 02 - VISTA 02  
Escala 1:25




DETALHAMENTO EXPURGO  
ESC. 1:10




DETALHE PÉ DOS ARMÁRIOS E BANCADAS EM INOX  
ESC. 1:10




DETALHE ESTRUTURA METÁLICA  
CORTE SUPERIOR  
ESC. 1:10



DETALHE GRELHA DE INOX  
CORTE SUPERIOR  
ESC. 1:10



DETALHAMENTO RODAPIA  
ESC. 1:10



DETALHAMENTO RODAPIA  
ESC. 1:10

Conferir as medidas dos mobiliários de marcenaria e inox após a instalação do protetor de parede.

OBSERVAÇÕES			
REV			
REV			
REV			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
01			
<b>REDORA</b> Arquitetura			
Rua Santa Luzia 100   Sala 707 Têndade   Foz de Iguaçu   PR +55 41 3031-1111			
redora.com.br			

CLIENTE HOSPITAL ITAMED AVENIDA GRAMADO - FOZ DO IGUAÇU - PR		DATA 06/08/2025
PROJETO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		PROJETO JODELI E AMANDA L.
DETALHAMENTO INOX		PROJETO Como indicada